

## Wasser-Leitung

### Kunde

Hallen- und Lagergesellschaft

### Problemstellung

Starke Inkrustierungen von 25 bis 30 mm Dicke im gesamten Wasser-Verteilungsnetz auf dem Ausstellungsgelände.

### Lösung

Die hartnäckigen Inkrustierungen konnten – nach einem erfolgreichen Test – durch mehrere Befahrungen mit unterschiedlichen RTK Reinigungsmolchen beseitigt werden.



Auch enge 90°-Doppelrohrbögen wurden problemlos durchfahren.



Vor der Reinigung:  
25 bis 30 mm dicke Inkrustierungen.



Nach der Reinigung:  
freier Durchfluss im gesamten Rohrleitungssystem.



Ableitung des Spülwassers mit den gelösten Inkrustierungen in die bereitgestellten Auffang-Container (Foto nach erfolgreicher Reinigung).

Links der erste eingesetzte Molch mit dem äußeren Durchmesser, der den ursprünglichen Querschnitt der inkrustierten Rohrleitung zeigt – rechts daneben der zuletzt eingesetzte Molch mit vollem Querschnitt nach der Reinigung.

### RTK-Rohrreinigungstechnik

D-53545 Linz am Rhein  
Grüner Weg 37

Telefon +49 (0)2644 807860  
Telefax +49 (0)2644.807861

[www.rtk-rohrreinigungstechnik.de](http://www.rtk-rohrreinigungstechnik.de)  
[info@rtk-rohrreinigungstechnik.de](mailto:info@rtk-rohrreinigungstechnik.de)